

Exemple d'aménagements non conformes

1. Avenue de Fronton, mai 2022

Une piste cyclable supprimée par endroit, un trottoir rétréci.



Avec les poubelles:



2. Av Chaubet, juin 2021

Pas d'aménagement cyclable, une place de stationnement illégale.



3. échangeur n°15

Balma Gramont => Toulouse, refait en octobre 2021 sans aménagement cyclable et avec un trottoir de largeur insuffisante.



4. A64 : 2 discontinuités créées avec des panneaux d'interdiction

Zone du Chapitre en 2021 et à Portet en 2022. Les discontinuités imposent un détour de 5km pour franchir l'A64!



5. Avenue Casselardit, mai 2021

Engins de chantier présents de manière chronique, créant une discontinuité piétonne dangereuse (malgré 4 messages de la référente 2P2R de quartier envers l' élu de secteur)



6. Pont Matabiau (travaux 2020)

Discontinuité voie verte pour aller tout droit (obligé de tourner à droite)

